

Doseurs XP

3A1031N

FR

Système de pulvérisation à composants multiples, à rapport fixe, lié mécaniquement, utilisé pour le dosage, le mélange et la pulvérisation de revêtements à deux composants. Pour un usage professionnel uniquement.




Instructions importantes de sécurité

Veuillez lire tous les avertissements et instructions de ce manuel. Conservez ces instructions.

Consultez la page 11 pour obtenir des informations concernant la pression de service maximale et le modèle.

Système XP70 visible avec trémies, pompe de rinçage de solvant et réchauffeurs en option.



r_571100_3A0420A_1a-2



Manuels connexes

Les manuels sont disponibles sur www.graco.com.

Manuels concernant les composants en français :

Manuel	Description
312145	Instructions-Pièces concernant les pistolets pulvérisateurs XTR™ 5 et XTR™ 7
Composants de l'ensemble de pompe	
307158	Instructions-Pièces concernant le moteur hydraulique Viscount® II
311238	Instructions-Pièces concernant le moteur pneumatique NXT®
311762	Instructions-Pièces concernant les bas de pompe Xtreme®
Kits de trémie	
312747	Instructions-Pièces concernant le kit de trémie à double paroi 75 litres (20 gallons)
406860	Instructions-Pièces concernant le kit d'installation de la trémie de 26 litres (7 gallons)
Chauffage	
309524	Instructions-Pièces concernant le réchauffeur Viscon® HP
309525	Instructions-Pièces concernant le kit de flexible chauffé
313259	Kit de circulation de chaleur dans la trémie ou le flexible
406861	Instructions-Pièces concernant le kit d'adaptateur de réchauffeur Viscon HP
Rinçage de solvant	
310863	Kits de rinçage d'alimentation et de solvant
312794	Instructions-Pièces concernant l'ensemble de pompe Merkur®
Accessoires et Kits	
309852	Instructions-Pièces concernant les kits de tuyau de circulation et de retour en polyuréthane
311486	Instructions-Pièces concernant les kits de conversion DataTrak™
312769	Instructions-Pièces concernant les kits de pompe d'alimentation et d'agitateur
339361	Brochure concernant le flexible haute pression et les accessoires
3A0421	Instructions-pièces concernant le kit de vérification du rapport
3A0590	Instructions-Pièces concernant le collecteur mélangeur Quickset, collecteur mélangeur
3A2573	Instructions-Pièces concernant la vanne de répartiteur du pistolet avec rinçage indépendant
406739	Instructions-Pièces concernant le kit de dessiccateur

 AVERTISSEMENT	
	RISQUES RELATIFS AUX FLUIDES OU VAPEURS TOXIQUES Les fluides ou vapeurs toxiques peuvent causer de graves blessures voire entraîner la mort en cas de projection dans les yeux ou sur la peau, en cas d'inhalation ou d'ingestion. • Lisez les fiches de données de sécurité (FDS) pour connaître les dangers spécifiques associés aux produits que vous utilisez. • Stockez les fluides dangereux dans des récipients homologués et éliminez-les conformément à la réglementation en vigueur. • Portez toujours des gants imperméables aux produits chimiques lors de la pulvérisation, de la distribution ou du nettoyage de l'équipement.
	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL Vous devez porter un équipement de protection approprié lors du fonctionnement ou de l'entretien de l'équipement, ou lorsque vous vous trouvez dans la zone de fonctionnement de l'équipement, afin d'éviter des blessures graves, telles que des lésions oculaires ou auditives, l'inhalation de vapeurs toxiques et des brûlures. Cet équipement comprend ce qui suit, mais ne s'y limite pas : • Des lunettes protectrices et un casque antibruit. • Des respirateurs, des vêtements de protection et des gants comme recommandé par le fabricant des fluides et solvants.
	RISQUES DE BRÛLURE Les surfaces de l'appareil et le fluide chauffé peuvent devenir brûlants quand l'appareil fonctionne. Pour éviter de sévères brûlures : • Ne touchez ni le produit ni l'équipement.

